

# RAPORT Z KONTROLI NR 51/23/IRE/2017

## załącznik 1/1

Towar deklarowany jako	mieszanina LPG
Kontrola w zakresie	próbobranie oraz analizy chemiczne
Deklarowana wielkość partii	19,62t
Próbobraniu poddano	autocysterna nr WSK 17YG/ WSK AT35
Miejsce próbobrania	Biała Podlaska
Sprawozdanie z badań numer	3333/LPG/MA/2017
Zleceniodawca	AXAN Sp. z o.o., ul. Słoneczna 5, 08-311 Bielany
Data kontroli/Data analizy	05.06.2017/ 05.06.20107
Data raportu	05.06.2017
Strona	1/1

### Wyniki analizy chemicznej:

skład węglowodorowy C1 – C5 % (m/m)	wyniki	metody badań
1. C1	0,2	PN-EN 27941:2015-12 <sup>A</sup>
2. C2	3,7	
3. C3	72,1	
4. C4	23,7	
5. C5	0,3	
6. C5+	<0,1	
<b>pełny skład węglowodorowy C1 - C5 %(m/m)</b>		
1. metan	0,2	PN-EN 27941:2015-12 <sup>A</sup>
2. etan	3,7	
3. etylen	<0,1	
4. propan	71,2	
5. cyklopropan	<0,1	
6. propadien	<0,1	
7. propylen	0,9	
8. i-butan	11,7	
9. n-butan	11,6	
10. 2-buten-trans	0,1	
11. 1-buten	0,2	
12. i-buten	0,1	
13. 2-buten-cis	<0,1	
14. 2,2-dimetylopropan	<0,1	
15. i-pentan	0,2	
16. metyloacetylen	<0,1	
17. n-pentan	0,1	
18. 1,3-butadien	<0,1	
19. C5 +	<0,1	

Badania próbki zostały wykonane przez Laboratorium Badawcze w Małaszewiczach, akredytowane w zakresie metod oznaczonych indeksem A przez Polskie Centrum Akredytacji, Nr AB 1275.

Próbę pobrano wg PN-EN ISO 4257:2004.

Raport odzwierciedla rezultaty jedynie w czasie i miejscu kontroli.

ORYGINAŁ



**SPORZĄDZIŁ**

INWESTYCJE RUROCIĄGOWE  
WSCHÓD Sp. z o.o.

21-540 Małaszewicze, ul. Robotnicza 3  
tel. 83 374 13 87 fax 83 374 13 86  
NIP 537-233-62-77 REGON 030951172

*Sylvia Makaruk*